



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



営業本部 環境課

硝子修理

株式会社 クライミング

営業部

〒811-0123


福岡県糟屋郡新宮町上府北3丁目8番17号

TEL 092-962-1011 (代)


FAX 092-962-1031

E-mail info@climbing-web.com

<http://WWW.climbing-web.com>




参考価格：側管摺部15/25の時
100ml、200ml、300mlは¥3,700～
500ml、1000mlは¥4,300～



※修理するには
10mm以上必要です

参考価格：管径φ8の時
¥2,200～




参考価格：管径φ8の時
¥2,800～



※修理するには
10mm以上必要です

参考価格：管径φ10の時
¥2,600～



参考価格：管径φ8の時
¥4,000～



参考価格：摺部29/38の時
¥4,700～

- ・見積もりは無料となっております。
- ・修理不能の場合は、新品を特別価格にてご対応させて頂きます。
- ・修理品は他メーカーの物でも可能です。
(一部ガラスの材質及び 汚れがひどい物に関しては
お断りする場合がございます)
- ・参考価格については破損状況、容量、サイズにより変更
になります
- ・修理実施にて破損する場合もございますので ご了承下
さい(破損した場合は 修理費は頂きません)